

PF树脂
注塑成型
检验
入库


上料
不合格品


北门
库房七
厂房六
厂房五
四
库房
八
十一
车间
十八
危废暂存间
空压机房
循环水泵房
P4
P7
P7
注塑车间
滴灌带车间
房
车间
十九


总经理